

AVISO IMPORTANTE



A todos nuestros clientes, a través del presente les informamos que desde el pasado mes de septiembre la fabrica Sankei Industry CO., LTD., ha dejado de producir el siguiente item.

Brazo Auxiliar Pick Up D21

Modelo 94-05
No. Original 48530-01G25

SI-4675



**Sustituyendo para ese
modelo la siguiente pieza**

BRAZO AUXILIAR PICK UP D21 FRONTIER 4X2 2.4, D22

Modelo 94-05
No. Original 48530-3S185

SI-4825



www.carsamx.com

Dentistas No. 27, Col. Sifón CP 09400
Delegación Iztapalapa, México, D.F.
(0155) 1250 0095
(0155) 3618 0556
01800 4684 574

